


Titre	Objet	Nature	Modification	Validité	
EP	AVP	PRO	DCE	VISA	DOE

Fond de Plan fourni par : Cadastre

Carte de localisation des secteurs étudiés, des sondages, de caractérisation du sol en place et du diagnostic des filières ANC

N° DE PLAN	ECHELLE	Bureau d'études en environnement
NUMERO DE DEUDE	1 / 7 000	20200 PLOUARDINE Fax : 02 98 03 72 98 Tél. : 02 98 31 16 11 00 www.ipae.fr
DATE	CHEF DE PROJET	
Octobre 2012	M. JAN	



LEGENDE

Diagnostic SPANC

- P4 Installation bon fonctionnement
- P3 Installation acceptable avec faibles risques de rejet
- P2 Installation acceptable avec forts risques de pollution
- P1 Installation non acceptable

Aptitude des sols

- Aptitude des sols 1
- Aptitude des sols 2
- Aptitude des sols 3
- Aptitude des sols 4

- ✕ Localisation des sondages TPAe
- Périmètre des secteurs à étudier
- Zones à étudier déjà en collectif
- Zone en ANC ajoutée au secteur d'étude